

Разширителна фуга в болница уплътнена с Belzona®



Изглед от фугата след отстраняване на покриващите плочи



Полагане на Belzona® 4111



Полагане на Belzona® 2221



Завършеното приложение

СТАТИСТИКА

КЛИЕНТ

Болница,
Мисури, САЩ

ДАТА НА
ПРИЛОЖЕНИЕТО
2007

ОСНОВА
Бетон

ПРОДУКТИ
Belzona® 4111
Belzona® 2221

СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Разширителна фуга в коридор с необходимост за ремонт.

ПРОБЛЕМ

Разширителната фуга е станала опасна за трафика в болницата.

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД

Приложението е осъществено съгласно технологични процедури Belzona Know-How FPA-5 и FPA-6.

ФАКТИ

Болницата имала нужда от бърз и сигурен метод за ремонт на разширителната фуга, понеже е имало опасност за трафика на пациентите.